

CIRCULAR EXTERNA

CE-2026-00065

PRUEBAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN DE SISTEMA BESS SUBESTACION OPAIN 4

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Gerencia de infraestructura
FECHA: martes, 10 de marzo de 2026

OPAIN S.A. informa que se están finalizando los trabajos de adecuación en los sistemas de control y potencia para realizar la conexión del Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS) en la Subestación OPAIN 4, la cual suministra energía al espigón sur de la Terminal 1 de pasajeros.

Las actividades se llevarán a cabo entre el miércoles 11 y viernes 13 de marzo de 2026, en el horario comprendido entre las 23:30 y las 03:30 HL.

Si bien, no se esperan interrupciones del servicio eléctrico, existe la posibilidad de que se presenten cortes ocasionales. En caso de que esto ocurra, nuestro equipo trabajará de manera inmediata para restablecer el servicio y minimizar cualquier afectación. En caso de que se presenten novedades fuera de lo mencionado en esta comunicación en esta franja horaria por favor comunicarse con cco de operaciones No tel 3222716464.

Cargas conectadas a la Subestación OPAIN 4

- SISTEMA BHS NACIONAL RED NORMAL PDP03.
- PUENTE DE ABORDAJE 73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86 Y 87 (GPU'S).
- Ascensores (110-1, 110-2, 111, 112, 140, 150, 160, 240, 241, 251, 252, 253, 254, 255 y 250).
- Esteras rodantes 50 L1, 140 y 150.
- Escaleras Mecánicas 122, 150, 151 y 162

Sistema BHS por favor mantener el punto de alimentación desde red básica a red básica en PDP 03.

Instalaciones, usuarios y servicios asociados

- Puente de abordaje y gpu's 71-72-73-74-75-76-77-80-83-84-85-86-87-88-89
- Tomacorrientes de secamanos, gfcí y fluxómetros baños niveles 0.0, 4.70,
- Talanquera de suministros
- Pfall sur
- Iluminación exterior plaza dorado
- Iluminación exterior parqueadero suministros
- Tomas de puestos de trabajo e iluminación oficinas opain
- Oficina inspectores de plataforma
- Planta de tratamiento de aguas lluvias
- Bodegas Avianca, suministros
- Cargadores de baterías Avianca
- Bodega p30 (avianca)
- Local mis carnes parrilla
- Provisional local dulces típicos
- Starbucks nivel 8.70 – Área pública.

Durante esta franja horaria por favor garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU's en los puentes de abordaje relacionados

Nombre del local	Código del local
OFICINAS OPAIN	
ARMERILLO	
AVIANCA SEGURIDAD TERCEROS	GJT10400
BODEGA JUAN VALDEZ	GJT10380
DOGGER (BODEGA)	GJT10370
JUAN VALDEZ	GJT10370
JUAN VALDEZ	GJT10360
AVIANCA CASINO	GBT10920
DFASS DUFY	GJT10550 / GJT10560 / GJT10570 / GJT10600 / GJT10590 / GJT10580 /
DESOCUPADO	GHT30130
DONUCOL-DUNKIN	GHT30140
SUPER WOK	GHT30120
COMCEL POSTE PARQUEADERO SUR	GJ101006 / GJ101010
WOM POSTE PARQUEADERO SUR GJ101009	GJ101009
ARMERILLO GJT1061A	GJT1061A
MERA COMISARIATO GJT1051A	GJT1051A
PROVISIONALES OPAIN	GCA2031A
HOME BURGUER	GCA20310
HOME BURGUER	GCA2030A
JUAN VALDEZ	GCA20300
KOKORIKO	GCA20290
JUAN VALDEZ	GCA20290
KOKORIKO	GCA20280
KOKORIKO	GCA2027A
DUNKIN DONUTS	GCA2027A
KOKORIKO	GCA20250
AVIANCA BO M SUR	GBTM0470
SBARRO	GHT30150
DFASS DUFY OFICINAS	GBTM0340
DFASS DUFY OFICINAS	GBTM0330
DFASS DUFY OFICINAS	GBTM0340
TOUS KRONOTIME	GCA2023A
SALA VIP AVIANCA	GKT30100
TOMO SAPIA	GGAM0290
CRIYA - CASCABEL	GCA2022A
DROGUERIA PURA	GDA2026A
GMO- SUNGLASS	GCA2022D

Nombre del local	Código del local
VICTORIA'S SECRET	GCA2022B
CROCS	GCA2022C
BRITT OFICINAS	GBTM0320
XUE CAFÉ	GCA2030B
ALSEA - BODEGA STARBUCKS	GBTM048A
EUCOL PUBLICIDAD SUR	VALLAEUC/EXP-563C/EXP-563A/EXP-563B
SAASA COLOMBIA	GBTM0660
SALA VIP LOUNGE NACIONAL	GCA2022E
OFICINA MENZIES	GBTM0370
BODEGA CUEROS VELEZ S.A.S	GBTM0450
AVIANCA LOCKERS	GBTM0310
DUFY DUTY PAID	GCA2032B
ATTENZA OFICINA	GBTM0680
ATTENZA OFICINA	GBTM0670
TIENDA PARAISO	0
GAST. ITALIANA DE COLOMBIA - ARCHIES	GHT30200
ANDRES CARNE DE RES	GHT30190
INKANTA	GCT20340
EL VECI MINI MARKET	GHT1084X
COLWING SAS - WINGS STOP	GHT30170
JUAN VALDEZ	GHT1085X
ESTIBOL TUMI	GHT20400
ESTIBOL INKANTA	GHT20390
EL CORRAL BODEGA	GHT30250
MINISO	GCT20360
PANDORA	GCT20350
DUNKIN DONUTS BODEGA	GHT30230
BODEGA SR WOK	GHT30240
ALSEA - STARBUCKS NACIONAL	GCA20260
BODEGA FRISBY	GHT30220
CREPES & WAFFLES	GCA2027A
GUYS BURGUER	GAA21730

A los tenedores de espacio food & beverage tomar medidas necesarias en caso de presentarse una afectación del servicio de energía.

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS

Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A